

下記の修理料金は一般的なベーム式クラリネットの修理金額となります。一般的ベーム式以外の楽器(フルベーム式、ドイツ式、リフォームドベーム式、アルバート式など)や、費用の表示がない修理についてはお問い合わせください。

楽器の状態によっては、ご指定箇所の部分的な修理だけでは楽器の状態が良くならない場合があります。全体的な調整が必要な場合は修理金額をお見積りし、お客様ご了解のうえで修理いたします。

修理は予約制となります。修理品はなるべく1週間以内の短期間でお返しするようしておりますが、混雑時期や修理内容によっては数週間お預かりすることがあります。

修理内容	Eb/D/C	Bb/A	Harmony
お客様ご指定箇所修理			
スキン・タンポン交換(1か所) <リング・キイ及びF/C、E/Hは+300円>	1,800~	1,800~	-
皮タンポン交換(1か所) <リング・キイ及びF/C、E/Hは+300円>	2,200~	2,200~	3,100~
Gore-Texタンポン交換(1か所) <リング・キイ及びF/C、E/Hは+300円>	2,700~	2,700~	3,600~
コルク・タンポン交換(1か所)	2,700~	2,700~	3,600~
キイ・コルク交換(1か所)	1,000~	1,000~	1,500~
針ばね交換(1か所)	1,000~	1,000~	2,000~
平ばね交換(1か所)	2,000~	2,000~	2,500~
接合部コルク交換(1か所) <キイ分解がある場合 1,000円追加>	2,500	2,500	3,500
管体割れ修理(3cmまで3,000円、以後1cmごとに1,000円)	3,000~	3,000~	3,000~
管体割れに伴うトーンホール修正(1か所) <タンポン交換費用は別途>	500~	500~	500~
キイ曲りなど部分的キイ調整	1,000~	1,000~	1,000~
全体的バランス調整及びキイ調整	6,000~	6,000~	9,000~
お任せ修理			
技術者の判断で必要箇所を修理し、全体を調整します。	6,000~	6,000~	9,000~
分解修理(オーバーホール) 基本セット <1年間3回無料バランス調整つき>			
楽器を全て分解し、楽器の表面や内部、トーンホール、キイ、キイ・ポストなどを掃除して、金属部分を磨きます。必要があればトーンホールの表面の損傷を補修します。トーンホールに撥水加工を施します。全てのタンポンを交換し、全体のキイ・バランスを調整します。 管体に割れがある場合は、別途料金がかかります。 痛みが少なく交換の必要がないばねやコルクはそのまま使います。 交換が必要なコルクやばねは下記の追加料金がかかります。	41,000	36,500	Low Eb 90,000~ Low C 105,000~
基本セットへの追加料金			
キイ調節コルク交換(1か所)	500	500	1,000
針ばね交換(1か所)	500	500	1,000
平ばね交換(1か所)	1,000~	1,000~	1,000~
接合部コルク交換(1か所)	1,700	1,700	2,500
ねじ交換(1か所)	2,000~	2,000~	2,000~
コルクタンポン使用(1か所)	900~	900~	900~
皮タンポン使用(1か所)	400~	400~	-
Gore-Texタンポン使用(1か所)	900~	900~	900~
当日仕上げ(要予約) 後日チェック費用を含みます	-	15,000	-
分解修理(オーバーホール) エコミーセット <1年間3回無料バランス調整つき>			
基本セットと同様の修理内容ですが、キイ磨きを省略します。	37,000	32,500	82,000~
分解修理(オーバーホール) 樹脂管セット <1年間3回無料バランス調整つき>			
樹脂製の低価格楽器に適用します。修理内容はエコミーセットと同じです。	-	26,500	-
分解修理(オーバーホール) 完全セット <1年間3回無料バランス調整つき>			
基本セットに加え、全てのキイ・コルク、針ばね、接合部コルクを交換します。	65,500	61,000	160,000~
分解修理(オーバーホール) 完全セット+キイメッキ <1年間3回無料バランス調整つき>			
完全セットに加え、すべての金属部品を銀メッキします。	165,000~	160,000~	350,000~

* 修理価格表は2021年12月現在のものです。内容や価格は予告なく変更される場合がございます。